

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC, DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA TRỤ SỞ LÀM VIỆC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 170/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao)

Thời gian thực hiện: năm 2025

LOẠI 304-341

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	VKS tỉnh	Tên trụ sở	Thời gian sửa chữa gần nhất (năm)	Lý do cần sửa chữa	Nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa	Dự toán kinh phí
	An Giang	Viện tỉnh	2014	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nhà làm việc: Thay sê nô bị bong tróc, chống thấm dột; trát, sơn lại toàn bộ tường; sửa hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh ... Mái hội trường dột, sê nô bị thấm nước, sân nền một số vị trí bị sụt lún, sơn tường, trần nhà, cổng hàng rào, cửa bị bong tróc, trần thạch cao xuống cấp, gạch nền hành lang lối đi bị bong tróc Hạng mục nhà công vụ: Thay sê nô bị bong tróc, chống thấm dột; trát, sơn lại toàn bộ tường nhà bảo vệ, sửa sân nền ...	1,400.0
1	An Giang Total					1,400.0
	Bắc Giang	VKS H Tân Yên	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa chống mối và sơn lại làm việc; thay thế hệ thống cửa đi, cửa sổ bị mối một cong vênh; xử lý chống thấm mái; Sửa chữa hệ thống điện, nước,...	1,300.0
2	Bắc Giang Total					1,300.0
	Bắc Kạn	VKS H Pác Nặm	2022	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Tháo lớp vữa trát cũ tường trần nhà làm việc, trát và sơn lại; Tháo dỡ, thay thế gạch lát nền nhà làm việc + nhà công vụ để lát: tháo dỡ gạch lát nền cũ, quyết định chống thấm nền vệ sinh tầng 2, lát gạch, sửa	900.0
	Bắc Kạn	VKS H Chợ Đồn	2019	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa, thay thế gạch lát nền nhà làm việc, nhà công vụ; Tháo dỡ lớp vữa trát tường, trần trong ngoài nhà làm việc, nhà công vụ trát và sơn lại ...	300.0
3	Bắc Kạn Total					1,200.0
	Bạc Liêu	VKS H Vĩnh Lợi	2020	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nền gạch nhà làm việc, nhà công vụ và khu nhà vệ sinh; sơn trong và ngoài nhà làm việc, nhà công vụ; sửa chữa và thay thế thiết bị vệ sinh, đường ống nước ...	860.0
4	Bạc Liêu Total					860.0
	Bắc Ninh	VKS H Gia Bình	2019	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nhà làm việc: chống thấm dột, trát và sơn lại toàn bộ tường; thay thế hệ thống cửa; sửa chữa hệ thống điện, nhà vệ sinh ...	950.0
5	Bắc Ninh Total					950.0
	Báo BVPL	Nhà làm việc Báo Bảo vệ pháp luật	2022	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa, chống thấm, âm mốc bảo đảm vệ sinh, sửa chữa trần thạch cao, nhà làm việc B2; Quét sơn toàn bộ khu vực tường nhà làm việc B2, sửa chữa trần thạch cao; Chống bụi và tiếng ồn cho nhà làm việc B1 ...	800.0
6	Báo BVPL Total					800.0
	Bến tre	VKS H Mô Cây Nam	2020	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa, chống thấm, sơn tường nhà làm việc; chống thấm, sơn tường nhà công vụ; thay một số cửa sổ, cửa đi gỗ phòng làm việc; thay la phòng nhà bảo vệ bị hỏng, sơn lại cổng, hàng rào; thay một số thiết bị vệ sinh, thiết bị điện bị hỏng; sửa sân đường nội bộ, cống thoát nước	700.0

TT	VKS tỉnh	Tên trụ sở	Thời gian sửa chữa gần nhất (năm)	Lý do cần sửa chữa	Nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa	Dự toán kinh phí
	Bến Tre	VKS H Ba Tri	2020	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa, chống thấm, sơn tường nhà làm việc; chống thấm, sơn tường nhà công vụ bị; thay la phòng nhà làm việc nhà công vụ bị hỏng; sơn lại công, hàng rào; thay một số thiết bị vệ sinh, thiết bị điện bị hỏng; ; sửa sân đường nội bộ, cống thoát nước	800.0
7	Bến tre Total					1,500.0
	Bình Định	VKS tỉnh		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa trụ sở làm việc: phòng làm việc của lãnh đạo Viện	270.0
	Bình Định	VKS H Hoài Ân		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Công trình xuống cấp nghiêm trọng nhà làm việc và nhà lưu trú công vụ: thay mái tôn, chống thấm, thay hệ thống cửa, lợp lại mái tôn nhà xe, sơn sửa tường rào...	1,500.0
8	Bình Định Total					1,770.0
	Bình Dương	VKS tỉnh		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa sơn nhà làm việc một số hạng mục chưa được sửa năm 2022 sửa chữa lamri tường; sơn lại cửa đi, thay thế một số khung, cánh cửa; sửa chống thấm nhà công vụ; sửa chữa điện nước, vệ sinh; sơn sửa tường rào cổng ngõ...	400.0
	Bình Dương	VKS H Dầu Tiếng	2020	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa, thay gạch; trát, sơn tường trong và ngoài; chống thấm toàn bộ xây máng xối; sửa chữa và thay thiết bị nhà vệ sinh	900.0
9	Bình Dương Total					1,300.0
	Bình Phước	VKS H Bù Gia Mập	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa chống thấm nhà làm việc, nhà công vụ; Sửa và sơn lại toàn bộ tường trong và ngoài nhà; thay thế hệ thống cửa hư hỏng; hệ thống nhà vệ sinh hư hỏng nặng; sửa chữa công, hàng rào, sân; bong tróc sơn tường rào; đổ thêm sân bê tông hư hỏng ...	1,000.0
10	Bình Phước Total					1,000.0
	Bình Thuận	VKS H Phú Quý	2015	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa, chống thấm, sơn xung quanh nhà làm việc, sửa và thay hệ thống cửa đi và cửa sổ; sửa hệ thống điện nước,	1,500.0
11	Bình Thuận Total					1,500.0
	BR-VT	VKS H Phú Mỹ	2016	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chửanà làm việc: Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ ngoài nhà; bả bằng bột bả vào tường; sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà; sửa chữa công hàng rào và mái che	1,500.0
12	BR-VT Total					1,500.0
	Cà Mau	VKS H U Minh	2020	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chửanà làm việc: sửa chữa phần điện nước; chống thấm mái; sửa chữa thay thế hệ thống cửa bị hỏng, cạo bỏ lớp vôi cũ; bả, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ...Sửa chữa sân (nâng nền), sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, sửa chữa công hàng rào ...	2,000.0
	Cà Mau	VKS H Ngọc Hiển	2016	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nhà làm việc, nhà công vụ, hàng rào; sửa hệ thống cấp thoát nước; trát, sơn tường bị bong tróc sơn, rêu bám; sửa hàng rào bị nghiêng lún, bị bong tróc lớp vữa trát; mái tol nhà công vụ bị thấm dột; hệ thống thoát nước....	700.0
13	Cà Mau Total					2,700.0
	Cần Thơ	VKS Quận Ô Môn	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nhà làm việc: sơn tường, chống thấm, sửa hội trường và 2 phòng làm việc, gia cố nền; thay mái tol nhà công vụ; nâng cao sân, sửa lại hàng rào ...	1,200.0
14	Cần Thơ Total					1,200.0

TT	VKS tỉnh	Tên trụ sở	Thời gian sửa chữa gần nhất (năm)	Lý do cần sửa chữa	Nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa	Dự toán kinh phí
	Cao Bằng	VKS H Nguyễn Bình	2021	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa, trát lại tường nhà làm việc, nhà công vụ bị , thay thế toàn bộ thiết bị nhà vệ sinh đã hỏng hóc, tường, sân nền, hàng rào cơ quan bị bong tróc, công bị han rỉ; thay thế toàn bộ cửa phòng làm việc; sơn lại toàn bộ các phòng làm việc, nhà công vụ; thay thế thiết bị vệ sinh ...	300.0
	Cao Bằng	VKS TP Cao Bằng	2019	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Chống thấm, sơn lại nhà làm việc, nhà công vụ, thay thế thiết bị vệ sinh; sửa chữa một số cửa bị hỏng...	150.0
	Cao Bằng	VKS H Bảo Lạc	2021	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sơn lại tường nhà, các phòng làm việc bị bong tróc, sửa cửa, lợp lại mái nhà...	450.0
15	Cao Bằng Total					900.0
	Đà Nẵng	VKS Q Hải Châu	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa, trát lại và sơn tường, sửa nhà làm việc; sửa chữa hệ thống điện, nước; sửa chữa, thay thế thiết bị vệ sinh; Sửa chữa và sơn nhà công vụ tường rào ...	1,200.0
16	Đà Nẵng Total					1,200.0
	Đắk Lắk	VKS H Ea Súp	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nhà làm việc, hệ thống vệ sinh, đường điện nước, sơn sửa trong và ngoài nhà làm việc, nhà công vụ,,,	450.0
	Đắk Lắk	Krong Buk		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nhà làm việc, nhà công vụ, cổng, tường rào: Thay mái tôn; chống thấm; trát lại tường, sơn lại toàn bộ; sửa chữa, thay thế gạch lát nền; Sửa, thay thế thiết bị vệ sinh; Sửa lại sân bê tông ...	700.0
	Đắk Lắk	VKS H Ea H'leo	2019	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nhà làm việc, nhà công vụ, cổng, tường rào: Thay mái tôn; chống thấm; trát lại tường, sơn lại toàn bộ; sửa chữa, thay thế gạch lát nền; Sửa, thay thế thiết bị vệ sinh; Sửa lại sân bê tông ...	650.0
17	Đắk Lắk Total					1,800.0
	Đắk Nông	VKS H Đắk R'lấp	2011	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nhà làm việc và nhà công vụ; sửa chữa hàng rào phía sau, sửa sân (nâng nền) phía sau và	800.0
	Đắk Nông	Viện tỉnh		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nhà làm việc và nhà công vụ; sửa chữa hàng rào phía sau, sửa sân (nâng nền) phía sau và hệ thống cấp thoát nước; hệ thống nhà vệ sinh ...	1,500.0
18	Đắk Nông Total					2,300.0
	Điện Biên	VKS huyện Mường Nhé	2022	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa sân bê tông trước nhà làm việc ...	300.0
	Điện Biên	VKS TP Điện Biên Phủ	2019	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa và sơn cổng hàng rào bị ẩm mốc, bong tróc; Sửa nhà để xe; sửa chữa sân bê tông...	350.0
	Điện Biên	VKS huyện Tuần Giáo	2020	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Cửa đi, cửa sổ nhà làm việc và nhà công vụ bị công vênh, tường nhà bị ẩm mốc, bong tróc, tường rào bị nứt nghiêng không đảm bảo an toàn	900.0
	Điện Biên	Viện tỉnh	2010	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa nhà làm việc: Thay toàn bộ hệ thống cửa đi, cửa sổ; Sơn trát lại toàn nhà; sửa mái, chống thấm ; sửa chữa khu vệ sinh;; sửa nhà để xe máy ...	350.0
19	Điện Biên Total					1,900.0

TT	VKS tỉnh	Tên trụ sở	Thời gian sửa chữa gần nhất (năm)	Lý do cần sửa chữa	Nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa	Dự toán kinh phí
	Đồng Nai	VKS TP. Long Khánh	2019	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa, trát lại tường nhà làm việc, nhà công vụ bị , thay thế toàn bộ thiết bị nhà vệ sinh đã hỏng hóc, tường, sân nền, hàng rào cơ quan bị bong tróc, công bị han rỉ; thay thế toàn bộ cửa phòng làm việc; sơn lại toàn bộ các phòng làm việc, nhà công vụ;; thay thế thiết bị vệ sinh...	1,000.0
20	Đồng Nai Total					1,000.0
	Đồng Tháp	VKS TP Tân Hồng	2016	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sơn lại toàn bộ hệ thống nhà làm việc do tường bị bong chóc, thấm nước. Thay toàn bộ hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh bị hư hỏng, toàn bộ nền gạch bị lún và vỡ...	900.0
21	Đồng Tháp Total					900.0
	Gia Lai	VKS H Krông Pa		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nhà làm việc, nhà công vụ: sơn lại toàn bộ tường; chống thấm; thay mới thiết bị vệ sinh; thay mới hệ thống điện...	900.0
	Gia Lai	VKS H TX An Khê		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Trụ sở làm việc đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị sửa chữa: Sửa nhà làm việc: sơn toàn bộ công trình; sửa chữa hệ thống điện, nước, mạng thông tin liên lạc, nhà vệ sinh: Sửa nhà công vụ: sơn lại toàn bộ chống thấm mái, hệ thống điện, nước, sơn lại nhà bảo vệ, công hàng rào	800.0
	Gia Lai	VKS TX Ayun Pa	2019	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nhà làm việc, nhà bảo vệ, công hàng rào: trát lại và sơn tường; chống thấm tường, thấm mái; Sửa chữa và thay thế hệ thống cửa; hệ thống điện, nước; nền khu vệ sinh bong dộp, thiết bị vệ sinh ...	800.0
	Gia Lai	Viện tỉnh		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa phòng làm việc của lãnh đạo Viện	100.0
22	Gia Lai Total					2,600.0
	Hà Giang	VKS TP Hà Giang	2015	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chửanà làm việc và nhà công vụ: phá dỡ lớp trát tường cũ trong và ngoài nhà; trát, sơn lại tường trong và ngoài nhà; Sửa chữa, thay thế nền gạch; lợp lại mái tôn; sửa chữa hệ thống điện, nước; hệ thống nhà vệ sinh ...	1,700.0
23	Hà Giang Total					1,700.0
	Hà Nam	VKS H Bình Lục	2017	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chửanà làm việc và nhà công vụ: phá dỡ lớp trát tường cũ trong và ngoài nhà; trát, sơn lại tường trong và ngoài nhà; Sửa chữa, thay thế nền gạch; lợp lại mái tôn; sửa chữa hệ thống điện, nước; hệ thống nhà vệ sinh ...	1,000.0
	Hà Nam	VKS H Kim Bảng		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nhà 2 tầng trụ sở chính: thay mái do bị tụt mái; toàn bộ nước mưa đọng trên mái trần do hệ thống si nô (máng thoát nước) chạy xung quanh trần nhà cao hơn mặt trần nên không thoát nước được gây ngấm. Toàn bộ hệ thống dây điện trên mái trần ngập trong nước gây nguy cơ chập cháy, mất an toàn. chống thấm dột phòng hội trường, phòng làm việc, phòng bếp ăn, sảnh tầng 2. ngấm tường gây hỏng thiết bị điện gồm 2 quạt trần, 01 máy chiếu, 01 điều hòa	400.0
24	Hà Nam Total					1,400.0

TT	VKS tỉnh	Tên trụ sở	Thời gian sửa chữa gần nhất (năm)	Lý do cần sửa chữa	Nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa	Dự toán kinh phí
	Hà Nội	VKS Q Bắc Từ Liêm	2019	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa hệ thống cửa đi, cửa sổ; khu vệ sinh: thiết bị vệ sinh, cấp thoát nước, đèn, quạt thông gió; hệ thống điện, điều hòa: son bả trong-ngoài nhà; hệ thống Phòng cháy chữa cháy: thiết bị chữa cháy vách tường, thiết bị báo cháy-báo khói; Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: công, tường rào ...	650.0
	Hà Nội	VKS H Sóc Sơn	2020	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa hệ thống cửa đi, cửa sổ; khu vệ sinh: thiết bị vệ sinh, cấp thoát nước, đèn, quạt thông gió; hệ thống điện, điều hòa: son bả trong-ngoài nhà; hệ thống Phòng cháy chữa cháy: thiết bị chữa cháy vách tường, thiết bị báo cháy-báo khói; Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: công, tường rào ...	450.0
	Hà Nội	VKS H Ba Vì	2021	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp do ảnh hưởng của cơn bão số 3(YAGI)	Sửa chữa hệ thống cửa đi, cửa sổ; khu vệ sinh: thiết bị vệ sinh, cấp thoát nước, đèn, quạt thông gió; hệ thống điện, điều hòa: son bả trong-ngoài nhà; hệ thống Phòng cháy chữa cháy: thiết bị chữa cháy vách tường, thiết bị báo cháy-báo khói; Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: công, tường rào ...	400.0
	Hà Nội	VKS huyện Thường tín		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp do ảnh hưởng của cơn bão số 3(YAGI)	Sửa chữa trụ sở nhà làm việc: toàn bộ mái che máy phát điện bị bay mái, 01 máy bơm bị cháy, 01 máy bơm bị rò rỉ điện, 02 cửa sổ phòng bị hỏng, nước mưa thấm vào bên trong	15.0
	Hà Nội	VKS huyện Chương Mỹ		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp do ảnh hưởng của cơn bão số 3(YAGI)	Sửa chữa trụ sở nhà làm việc: Do trụ sở được xây dựng đã lâu nên nhiều đầu hết mái tôn bị bung, tốc mái các khu vực phòng họp, phòng công vụ, phòng tiếp công dân...	34.0
	Hà Nội	VKS huyện Đan Phượng		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp do ảnh hưởng của cơn bão số 3(YAGI)	Sửa chữa trụ sở nhà làm việc: Toàn bộ trần thạch cao tại Hội trường tầng 3 và trần hành lang tầng 3 bị bung, rơi vỡ. Toàn bộ hệ thống điện, máy chiếu tại tầng 3 bị hỏng, đứt, vỡ, máng bóng đèn bị rơi vỡ không thể khắc phục được. 01 cây xanh lâu năm bị đổ. Nhà kho lưu trữ bị thấm dột, làm ướt khoảng 150 bộ hồ sơ lưu trữ của các năm 2019-2020	19.0
	Hà Nội	VKS quận Hà Đông		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp do ảnh hưởng của cơn bão số 3(YAGI)	Sửa chữa trụ sở nhà làm việc: gạch ốp tường mặt ngoài trụ sở bị rơi vỡ nhiều khu vực, 2 cửa kính khu vệ sinh bị vỡ kính. Trần nhà công vụ (trần bê tông) bị nứt rạn gây ngấm dột nước mưa	50.0
25	Hà Nội Total					1,618.0
	Hà Tĩnh	VKS H Hương Khê	2019		Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ và một số hạng mục hư hỏng, xuống cấp: Chống thấm, dột; trát, sơn tường bị bong tróc; sửa hệ thống nhà vệ sinh; mương thoát nước và sân nền ...	300.0
	Hà Tĩnh	VKS H Nghi Xuân	2019		Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ và một số hạng mục hư hỏng, xuống cấp: Chống thấm, dột; trát, sơn tường bị bong tróc; sửa hệ thống nhà vệ sinh; mương thoát nước và sân nền ...	990.0
26	Hà Tĩnh Total					1,290.0
	Hải Dương	VKS H Thanh Hà		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ và một số hạng mục hư hỏng, xuống cấp: Chống thấm, dột; trát, sơn tường bị bong tróc; sửa hệ thống nhà vệ sinh; hệ thống vách kính và sân nền ...	1,000.0
	Hải Dương	VKS H Tứ Kỳ	2017	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa tòa nhà làm việc 02 tầng: chống thấm, dột; trát, sơn tường, lát nền lại, sửa chữa phòng hội trường, sửa chống thấm, mái tôn,...; thay thế hệ thống cấp nước; sửa chữa nhà công vụ, bảo vệ, tiếp công dân: ...	700.0
27	Hải Dương Total					1,700.0
	Hải Phòng	VKS Thành phố		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp do ảnh hưởng của cơn bão số 3(YAGI)	Sửa chữa trụ sở các đơn vị bị ảnh hưởng cơn bão số 3 năm 2024 (VKS TP Hải Phòng; VKS Quận Đồ Sơn; VKS H Kiến Thụy; Bạch Long Vỹ; An Lão; Thủy Nguyên; Dương Kinh)	2,800.0

TT	VKS tỉnh	Tên trụ sở	Thời gian sửa chữa gần nhất (năm)	Lý do cần sửa chữa	Nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa	Dự toán kinh phí
28	Hải Phòng Total					2,800.0
	Hải Phòng	VKS H Vị Thủy	2016	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ xuống cấp: chống thấm, dột; trát, sơn tường bị bong tróc; sửa hệ thống nhà vệ sinh; thay thế hệ thống cửa; sửa sân nền ...	1,000.0
29	Hải Phòng Total					1,000.0
	Hồ Chí Minh	VKS H Bình Thạnh	2020	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa, chống thấm, sơn lại; Sửa chữa và thay thế nền gạch; hệ thống điều hòa ...	950.0
	Hồ Chí Minh	VKS H Hóc Môn	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa khắc phục tường bị nứt; chống thấm, sơn lại; Sửa chữa và thay thế nền gạch; hệ thống điều hòa ...	800.0
	Hồ Chí Minh	VKS Quận 1	2019	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa, chống thấm, sơn lại; Sửa chữa và thay thế nền gạch; hệ thống điều hòa ...	800.0
	Hồ Chí Minh	VKS Quận 3	2019	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa, chống thấm, sơn lại; Sửa chữa và thay thế nền gạch; hệ thống điều hòa ...	450.0
30	Hồ Chí Minh Total					3,000.0
	Hòa Bình	VKS H Cao Phong	2005	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Nhà làm việc, Nhà công vụ: Chống thấm; Thay mới cửa nhôm; Sơn; sửa chữa vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước; điện. Nhà bảo vệ: Chống thấm, Sơn; Sửa chữa nhà để xe; sân đường	950.0
31	Hòa Bình Total					950.0
	Hưng Yên	VKS H Phù Cừ	2017	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nhà làm việc, nhà công vụ và các hạng mục sân, tường: Trát tường, trát, sơn lại toàn bộ, chống thấm nhà làm việc dự toán kinh phí; thay thế hệ thống cửa gỗ, lan can dự toán kinh phí; sửa chữa, hệ thống tường rào, cổng, thoát nước dự toán kinh phí; Sửa chữa, nâng sân nhà công vụ, hệ thống điện, nước, lán để xe ...	1,500.0
32	Hưng Yên Total					1,500.0
	Khánh Hòa	VKS TP Cam Ranh	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nhà làm việc, nhà công vụ: 'hệ thống sơn nước nhà làm việc, tường rào, nhà vệ sinh, hệ thống điện nước, thay cửa nhựa lõi thép trong phòng làm việc ...	1,300.0
33	Khánh Hòa Total					1,300.0
	Kiên Giang	VKS H U Minh Thượng	2017	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Nhà làm việc chính: sửa chữa, xử lý chống thấm; cạo, sơn mới tường bên trong và ngoài lại 03 lớp; Nhà công vụ: cạo, sơn mặt chính lại 03 lớp; chống thấm nhà công vụ; cạo, sơn hàng rào lại 03 lớp.	950.0
	Kiên Giang	VKS H Giang Thành	2017	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Nhà làm việc chính: Sửa chữa, xử lý chống thấm; cạo, sơn mới tường bên trong và ngoài lại 03 lớp; Nhà công vụ: cạo, sơn mặt chính lại 03 lớp; chống thấm nhà công vụ; cạo, sơn hàng rào lại 03 lớp....	950.0
	Kiên Giang	VKS H Kiên Hải	2021	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Nhà làm việc chính: Sửa chữa, xử lý chống thấm; cạo, sơn mới tường bên trong và ngoài lại 03 lớp; lát lại nền gạch; thay cửa đi cửa chính	700.0
34	Kiên Giang Total					2,600.0
	Kon Tum	VKS H Kon Plong	2016	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sơn sửa lại toàn bộ cơ quan nhà công vụ; sửa chữa toàn bộ tường rào bao quanh cơ quan	900.0
35	Kon Tum Total					900.0

TT	VKS tỉnh	Tên trụ sở	Thời gian sửa chữa gần nhất (năm)	Lý do cần sửa chữa	Nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa	Dự toán kinh phí
	Lai Châu	Viện tỉnh	2020	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa toàn bộ trụ sở: chống thấm; cạo trát tường và sơn lại toàn bộ; Sửa hệ thống đường cấp, thoát nước khu nhà vệ sinh; thay thế hệ thống cửa; Sửa lại tường rào, sân nền ...	2,000.0
	Lai Châu	VKS H Tân Uyên	2017	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa toàn bộ trụ sở: chống thấm; cạo trát tường và sơn lại toàn bộ; Sửa hệ thống đường cấp, thoát nước khu nhà vệ sinh; thay thế hệ thống cửa; Sửa lại tường rào, sân nền ...	800.0
36	Lai Châu Total					2,800.0
	Lâm Đồng	VKS H Đan Rông	2010	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, Nhà công vụ: chống thấm; thay mới cửa nhôm; Sơn; sửa chữa vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước; điện. Nhà bảo vệ: chống thấm, sơn, sửa chữa nhà để xe; sân đường	1,000.0
	Lâm Đồng	VKS H Lâm Hà	2020	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, Nhà công vụ: chống thấm; thay mới cửa nhôm; sơn; sửa chữa vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước; điện. Nhà bảo vệ: chống thấm, sơn, sửa chữa nhà để xe; sân đường; thay hệ thống cửa ...	500.0
37	Lâm Đồng Total					1,500.0
	Lạng Sơn	VKS TP. Lạng Sơn	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa, phá dỡ gạch lát nền; cạo bỏ sơn cũ trong nhà, ngoài nhà; tháo dỡ thiết bị điện; tháo dỡ thiết bị vệ sinh; cạo bỏ sơn cũ cửa đi, cửa sổ, hoa sắt; lát lại nền nhà; chống thấm sàn, sê nô mái; sơn tường trong nhà, ngoài nhà; lắp đặt thiết bị điện, lắp đặt thiết bị vệ sinh; Sơn cửa đi, cửa sổ, hoa sắt ...	1,200.0
38	Lạng Sơn Total					1,200.0
	Lào Cai	VKS Tỉnh	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc và Nhà công vụ gồm hạng mục: Sửa chữa đường nước, thiết bị điện, thiết bị vệ sinh, sơn tường, sơn cửa, chống thấm, thay gạch lát nền đã cũ bong rộp...	900.0
	Lào Cai	H. Bảo Thắng		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	H. Bảo Thắng: sửa phòng hỏi cung và trụ sở làm việc tầng 1; nhà công vụ, bếp ăn, nhà bảo vệ, nhà để xe và tường bao xung quanh cơ quan .	265.0
	Lào Cai	Sì Ma Cai:		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	sửa phòng hỏi cung và trụ sở làm việc tầng 1; nhà công vụ, nhà bảo vệ, tường bao xung quanh...	370.0
	Lào Cai	H. Bảo Yên:		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	duy tu sửa chữa mặt tiền trụ sở làm việc, tường bảo vệ bị bong tróc, phòng rộp và sửa chữa nhà công vụ bị sụt lún;	190.0
39	Lào Cai Total					1,725.0
	Long An	VKS H Mộc Hóa	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ: trát tường trong, ngoài nhà làm việc và hàng rào bị bong tróc; thấm dột một số vị trí... cạo, sơn tường & trần, chống thấm dột... nhà làm việc; cạo, sơn tường, trần và chống thấm, dột nhà công vụ, nhà bảo vệ, tiếp dân; cạo, sơn tường, hàng rào ...	1,000.0
	Long An	VKS H Thủ Thừa	2016	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ: Chống thấm; Thay mới cửa nhôm; Sơn; sửa chữa vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước; điện. Nhà bảo vệ: Chống thấm, Sơn; Sửa chữa nhà để xe; sân đường	700.0
40	Long An Total					1,700.0

TT	VKS tỉnh	Tên trụ sở	Thời gian sửa chữa gần nhất (năm)	Lý do cần sửa chữa	Nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa	Dự toán kinh phí
	Nam Định	VKS H Giao Thủy	2020	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Hạng mục nhà làm việc, nhà công vụ: sơn lại tường nhà; lát lại nền gạch men các phòng vệ sinh, phòng làm việc; thay hệ thống cửa gỗ, dầm ly gỗ chân tường, thay hệ thống sen hoa sắt cửa, lan can cầu thang bằng sen hoa Inox; thay hệ thống thiết bị điện, thay thiết bị vệ sinh; Hạng mục sân, rãnh thoát nước, bồn hoa: tôn nền sân lát gạch terazzo; nạo vét bùn rác hệ thống rãnh nước, tôn nền sân; sửa lại bồn hoa; hạng mục nhà xe ô tô:	1.800.0
41	Nam Định Total					1,800.0
	Nghệ An	Viện tỉnh	2023	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nhà công vụ, gara xe và tường rào, cổng, sân đường nội bộ, trụ cứu hỏa ...	800.0
	Nghệ An	VKS H Nghĩa Đàn	2021	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ và các hạng mục khác: Trát lại tường, sơn mới trụ sở làm việc, tường rào; thay thế hệ thống cửa; hệ thống điện; thay thế các thiết bị vệ sinh; sửa sân, nền; sửa cổng, tường rào ...	1,200.0
	Nghệ An	VKS H Anh Sơn		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa trụ sở nhà làm việc: do mưa to kết hợp với giông lốc, nước dâng cao gây ra lũ quét sạt lở đất, sấm sét làm chập hệ thống điện, hư hỏng toàn bộ các trang thiết bị và các hạng mục hạ tầng cơ sở sửa chữa các hạng mục trụ sở nhà làm việc	800.0
	Nghệ An	VKS H Kỳ Sơn		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp do ảnh hưởng của mưa bão	Sửa chữa hệ thống điện	150.0
42	Nghệ An Total					2,950.0
	Ninh Bình	VKS H Kim Sơn	2020	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ và các hạng mục khác: Trát lại tường, sơn mới trụ sở làm việc, tường rào; thay thế hệ thống cửa; hệ thống điện; thay thế các thiết bị vệ sinh; sửa sân, nền; sửa cổng, tường rào ...	900.0
	Ninh Bình	VKS H Yên Mô	2022	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ và các hạng mục khác: Trát lại tường, sơn mới trụ sở làm việc, tường rào; thay thế hệ thống cửa; hệ thống điện; thay thế các thiết bị vệ sinh...	800.0
43	Ninh Bình Total					1,700.0
	Ninh Thuận	VKS H TP Phan Rang			Thay nền gạch, thay cửa đi, sửa chữa khu vệ sinh, sơn tường...	530.0
	Ninh Thuận	VKS H Thuận Nam	2016	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ và các hạng mục khác: Trát lại tường, sơn mới trụ sở làm việc, tường rào; thay thế hệ thống cửa; hệ thống điện; thay thế các thiết bị vệ sinh; sửa sân, nền; sửa cổng, tường rào ...	377.0
44	Ninh Thuận Total					907.0
	Phú Thọ	VKS Huyện Thanh Sơn		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa trụ sở nhà làm việc 3 tầng do toàn bộ hệ thống cửa bị gió giật hư hỏng, hệ thống điện chập cháy, nước nhiều đọng lại trần nhiều ngày làm nứt trần thấm xuống phòng họp hội trường tầng 2 và làm chập cháy toàn bộ hệ thống điện của tầng 3, nền sân	2,500.0
	Phú Thọ	VKS H Thanh Thủy	2019	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sơn lại toàn bộ nhà làm việc, nhà công vụ, sửa chữa điện, nước, chống mối, cai tạo sân vườn, tường rào...	800.0
45	Phú Thọ Total					3,300.0
	Phú Yên	VKS tỉnh		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa phòng làm việc lãnh đạo viện	180.0

TT	VKS tỉnh	Tên trụ sở	Thời gian sửa chữa gần nhất (năm)	Lý do cần sửa chữa	Nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa	Dự toán kinh phí
	Phú Yên	VKS H Phú Hòa	2020	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	tường (trát, sơn) nhà làm việc, nhà lưu trú công vụ; sửa chữa nhà vệ sinh, thay thế thiết bị vệ sinh; thay mái tôn nhà làm việc, nhà lưu trú công vụ	990.0
46	Phú Yên Total					1,170.0
	Quảng Bình	VKS H Minh Hóa	2022	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa, chống thấm, dột nhà công vụ và sơn sửa lại; thay và sửa chữa hệ thống vệ sinh và đường điện của nhà làm việc và nhà công vụ do hư hỏng nặng, sơn mặt ngoài và trong nhà công vụ bị bong tróc, cũ, hệ thống tường rào lâu năm cần trát sơn lại ...	1,100.0
	Quảng Bình	VKS H Quảng Ninh	2021	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa, tường nhà công vụ tường bị ẩm mốc, bong tróc, thay mái tôn và sơn lại toàn bộ; sửa chữa hệ thống điện nước cũ hỏng ...	800.0
47	Quảng Bình Total					1,900.0
	Quảng Nam	VKS tỉnh		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Chống thấm, lợp mái tôn, làm mái che cho nhà làm việc và nhà công vụ....	900.0
	Quảng Nam	VKS H Đông Giang		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sơn sửa, chống thấm, thay mái tôn, thay hệ thống cửa, điện nước, sửa chữa tường rào...	950.0
	Quảng Nam	VKS H Phú Ninh		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sơn sửa, chống thấm, thay mái tôn, thay hệ thống cửa, điện nước, sửa chữa tường rào...	950.0
48	Quảng Nam Total					2,800.0
	Quảng Ngãi	VKS H Nghĩa Hành	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng: Chống thấm mái, lợp lại mái, lats nền, sửa chữa hệ thống chống sét, hệ thống điện nước nhà vệ sinh, sơn toàn bộ nhà làm việc; Nhà lưu trú công vụ : Sơn tường nhà, lát nền, sửa hệ thống điện, chống thấm mái; Sơn tường rào cổng ngõ; lát gạch sân đường nội bộ ...	1,200.0
	Quảng Ngãi	VKS H Minh Long	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc: Chống thấm mái, lợp lại mái tôn; lát lại gạch nền nhà, tam cấp, cầu thang; sửa chữa hệ thống điện; sửa chữa hệ thống nước trong nhà; sửa chữa hệ thống chống sét Sửa chữa nhà lưu trú công vụ: Chống thấm mái, lợp lại mái tôn, lát lại nền nhà; sửa chữa hệ thống điện, nước khu vệ sinh; sơn lại toàn bộ nhà ...	500.0
	Quảng Ngãi	VKS tỉnh	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc: Chống thấm mái, lợp lại mái tôn; lát lại gạch nền nhà, tam cấp, cầu thang; sửa chữa hệ thống điện; sửa chữa hệ thống nước trong nhà; sửa chữa hệ thống chống sét Sửa chữa nhà lưu trú công vụ: Chống thấm mái, lợp lại mái tôn, lát lại nền nhà; sửa chữa hệ thống điện, nước khu vệ sinh; sơn lại toàn bộ nhà ...	800.0
49	Quảng Ngãi Total					2,500.0
	Quảng Ninh	VKS TP Uông Bí	2019	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa toàn bộ nhà làm việc, công vụ: chống thấm; sửa chữa điện, nước, chống mối. sửa chữa sân vườn, tường rào	1,200.0
50	Quảng Ninh Total					1,200.0
	Quảng Trị	VKS tỉnh	2021	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa toàn bộ nhà làm việc, nhà ở công vụ: chống thấm; sửa chữa điện, hệ thống chống sét, nước, chống mối; hệ thống PCCC, thay thế hệ thống cửa; hệ thống nhà vệ sinh sửa chữa sân vườn, tường rào ...	1,500.0
51	Quảng Trị Total					1,500.0

TT	VKS tỉnh	Tên trụ sở	Thời gian sửa chữa gần nhất (năm)	Lý do cần sửa chữa	Nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa	Dự toán kinh phí
	Sóc Trăng	Viện tỉnh	2021	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc: chống thấm; sửa, thay thế nền gạch; sơn toàn bộ tường trong, ngoài nhà làm việc, thay một số cửa đi, cửa sổ; Sửa chữa thay thế hệ thống điện, nước ...	1,000.0
	Sóc Trăng	VKS H Châu Thành	2016	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc: chống thấm; sửa, thay thế nền gạch; sơn toàn bộ tường trong, ngoài nhà làm việc, thay một số cửa đi, cửa sổ; Sửa chữa thay thế hệ thống điện, nước, sân vườn ...; Nhà công vụ: thay một số cửa đi, cửa sổ bị hư hỏng ...	700.0
52	Sóc Trăng Total					1,700.0
	Sơn La	VKS H Mường La		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Xây dựng bờ kè chống sạt lở: Cấp tà luy 1: Hạ độ dốc, hạ tải mái; xây dựng kè bê tông cốt thép, rãnh nước thu hồi; Cấp tà luy 2: Hạ độ dốc, hạ tải mái; xây dựng kè ốp mái bằng bê tông phun lưới ốp mái (hoặc biện pháp khác như hơn), rãnh nước thu hồi	2,800.0
	Sơn La	VKS H. Mai Sơn	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sau mùa bão kéo dài, trụ sở xuất hiện mạch nước ngầm cần phải được xử lý ngay để đảm bảo an toàn; công trình xuống cấp nghiêm trọng	900.0
53	Sơn La Total					3,700.0
	Tây Ninh	VKS Tỉnh	2019	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà ông vụ, nhà bảo vệ : sửa chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; thay cửa đi, cửa sổ; chống thấm mái; sơn lại tường; thay thế thiết bị vệ	900.0
54	Tây Ninh Total					900.0
	Thái Bình	VKS H Đông Hưng	2020	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa hệ thống cống, tường rậu; Sơn lại; Hệ thống cống, tường rậu bị hư hỏng, sơn tường bị bong tróc, mốc...	430.0
	Thái Bình	VKS H Thái Thụy		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Cây đổ, hàng rào lan can sắt, cổng phụ bị hỏng; hệ thống cửa sổ một số phòng làm việc bị gió đập vỡ kính	400.0
	Thái Bình	VKS thành phố		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sét đánh gây chập cháy toàn bộ hệ thống mạng; cháy 02 bộ máy vi tính và 01 máy photo	380.0
	Thái Bình	VKS H Vũ Thư	2021	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa thay thế hệ thống cánh cửa; Sửa chữa thay thế hệ thống thoát nước; hệ thống cánh cửa bị mối, mọt... hệ thống thoát nước bị hư hỏng ...	430.0
55	Thái Bình Total					1,640.0
	Thái Nguyên		2016	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà ông vụ, nhà bảo vệ: sửa chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; thay cửa đi, cửa sổ; chống thấm mái; sơn lại tường; thay thế thiết bị vệ sinh...	1,200.0
56	Thái Nguyên Total					1,200.0
	Thanh Hóa	VKS H Ngọc Lặc	2019	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ : sửa chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; Sửa trần, tường nhà; thay hệ thống cửa; chống thấm mái; sơn lại tường; thay thế thiết bị vệ sinh...	950.0
	Thanh Hóa	VKS H Cẩm Thủy		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ : sửa chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; Sửa trần, tường nhà; thay hệ thống cửa; chống thấm mái; sơn lại tường; thay thế thiết bị vệ sinh...	900.0
	Thanh Hóa	VKS H Nghi Sơn		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ : sửa chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; Sửa trần, tường nhà; thay hệ thống cửa; chống thấm mái; sơn lại tường; thay thế thiết bị vệ sinh...	900.0
	Thanh Hóa	VKS H Quan Hóa	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ : sửa chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; Sửa trần, tường nhà; thay hệ thống cửa; chống thấm mái; sơn lại tường; thay thế thiết bị vệ sinh...	850.0

TT	VKS tỉnh	Tên trụ sở	Thời gian sửa chữa gần nhất (năm)	Lý do cần sửa chữa	Nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa	Dự toán kinh phí
57	Thanh Hóa Total					3,600.0
	Thừa Thiên Huế		2017	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ : sửa chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; Sửa trần, tường nhà; thay hệ thống cửa; chống thấm mái; sơn lại tường; thay thế thiết bị vệ sinh...	1,300.0
	Thừa Thiên Huế	VKS thành phố	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà ông vụ, nhà bảo vệ : sửa chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; Sửa trần, tường nhà; thay hệ thống cửa; chống thấm mái; sơn lại tường; thay thế thiết bị vệ sinh...	1,350.0
58	Thừa Thiên Huế Total					2,650.0
	Tiền Giang	VKS H Châu Thành	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ : sửa chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; Sửa trần, tường nhà; thay hệ thống cửa; chống thấm mái; sơn lại tường; thay thế thiết bị vệ sinh...	900.0
	Tiền Giang	VKS H Chợ Gạo	2019	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc: Sơn nước, chống thấm trong ngoài nhà, sửa chữa hệ thống điện nước, nhà vệ sinh, sơn sửa công, hàng rào, thay thế thiết bị vệ sinh ... Sửa chữa nhà công vụ: Sơn sửa chống thấm trong và ngoài nhà làm lại sàn nhà và lợp lại mái; NHÀ XE: Sơn sửa lợp lại nhà xe...	700.0
59	Tiền Giang Total					1,600.0
	Trà Vinh	VKS H Cầu Ngang	2016	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ: sửa chữa, thay thế nền gạch bị bong tróc; Sửa trần, tường nhà; thay hệ thống cửa; chống thấm mái; sơn lại tường; thay thế thiết bị vệ sinh...	900.0
60	Trà Vinh Total					900.0
	Tuyên Quang	VKS thành phố	2021	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Thay thế hệ thống cửa sổ, cửa đi, thiết bị vệ sinh nhà làm việc, nhà công vụ bị hư hỏng; sơn lại tường và trần nhà làm việc ...	600.0
	Tuyên Quang	VKS H Yên Sơn	2021	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa mặt nền rãnh thoát nước; sửa chữa đường bê tông bị lún nứt; sửa chữa, thay thế đá ốp tường nhà làm việc;	300.0
61	Tuyên Quang Total					900.0
	Văn phòng VTC	Văn phòng 1	2024	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa hệ thống camera giám sát an ninh tòa nhà; - Sửa chữa hệ thống PCCC; - Sửa chữa hệ thống thang máy, thang cuốn	11,020.0
62	Văn phòng VTC Total					11,020.0
	Vĩnh Long	VKS TX Bình Minh	2020	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa Nhà làm việc. Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường ngoài, bê tông ngoài; Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường trong nhà, trên bê tông trong nhà; sơn dặm, trần, tường ngoài nhà, trong nhà bằng các sơn loại 1 nước lót + 2 nước phủ; Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng ... Nhà công vụ. Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường ngoài, bê tông ngoài; Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường trong nhà, trên bê tông trong nhà; sơn dặm, trần, tường ngoài nhà, trong nhà bằng các sơn loại 1 nước lót + 2 nước phủ.	1,000.0
63	Vĩnh Long Total					1,000.0
	Vĩnh Phúc	VKS tỉnh	2018	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Thay mới hệ thống cửa, hệ thống điện nước, trát lại tường, sửa hệ thống vệ sinh, lát nền, lợp mái tôn...	900.0

TT	VKS tỉnh	Tên trụ sở	Thời gian sửa chữa gần nhất (năm)	Lý do cần sửa chữa	Nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa	Dự toán kinh phí
	Vĩnh Phúc	VKS H. Sông Lô	2020	Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa chữa, thay mới hệ thống cửa đi, cửa sổ do mối mọt, mục nát; sơn lại toàn bộ nhà; sửa chữa hệ thống điện, nước; trát lại tường nhà bị bong, tróc; sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh; lát lại toàn bộ nền nhà do bong, rộp; thay mới hệ thống mái tôn: trải thảm nhựa sân đường nội bộ; chống mối toàn bộ công trình ...	800.0
64	Vĩnh Phúc Total					1,700.0
	Yên Bái	VKS H Trấn Yên		Trụ sở làm việc bị hư hỏng, xuống cấp	Sửa nhà làm việc 3 tầng do mái tôn bị tốc mái, tường trong và ngoài nhà bị ngập nước, bong tróc; cửa đi, cửa sổ bị mối, hoa sắt cửa sổ bị bung, rụng; hệ thống điện chập chày, cháy; nền, trần khu vệ sinh xuống cấp, thấm dột; trần thạch cao phòng họp và phòng lãnh đạo; lan can cầu thang bằng sắt bị gỉ sét, gãy, hư hỏng; nền nhà lát gạch xuống cấp, bị phòng rộp 2. Sửa chữa nhà lưu trú công vụ: lợp lại mái nhà do bị tốc mái; xử lý chống thấm mái; tường trong và ngoài nhà bị ngập nước, bong tróc; cửa đi, cửa sổ; sửa hệ thống điện; lát lại nền nhà 3. Sửa chữa các hạng mục phụ trợ: hệ thống sân, vườn, hàng rào bị hư hỏng do ngập nước; đường nội bộ bị lún, nứt, vỡ, nhà để xe.	3,500.0
65	Yên Bái Total					3,500.0
	Grand Total					120,000.0



